



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района
Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 17, тел. 542-27-41

Предписание № 2-11-957/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное профессиональное учреждение «Педагогический Колледж № 4 Санкт-Петербурга» (ГБПОУ «ПК № 4 СПб»), юридический адрес: 194214, г. Санкт-Петербург, пр. Костромской, д. 46; ИНН 7802142355

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение Распоряжения начальника ОНДПР Калининского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Федорова С.И. от «24» октября 2017 года № 2-11-957, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», (01.11.2017 г. с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, 29.11.2017 г. с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут), инспектором ОНДПР Калининского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Закиржановым Иреком Мирсафовичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания среднего профессионального образования (значительный риск), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 17

указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Сергеевой Еленой Владимировной, заместителем директора по АХР

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола общего коридора на путях эвакуации на 1-ом этаже (для отделки части пола применяется деревянный паркет)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134 табл. 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ст. 13, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.2	до 01.09.2018	
2	Допускается отделка путей эвакуации горючими материалами (линолеум) с показателями пожарной опасности более чем: В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.2	до 01.09.2018	

	пола в общем коридоре на 4-ом этаже			
3	Допускается отделка путей эвакуации горючими материалами (линолеум) с показателями пожарной опасности более чем: В2,РП2,Д3,Т2 – для покрытий части пола в общем коридоре на 3-ем этаже	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.2	до 01.09.2018	
4	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола общего коридора на путях эвакуации на 3-ем этаже (для отделки части пола применяется деревянный паркет)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч.6 ст. 134 табл. 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ст.13, п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.2	до 01.09.2018	
5	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола общего коридора на путях эвакуации на 2-ом этаже (для отделки пола применяется деревянный паркет)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч.6 ст. 134 табл. 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ст.13, п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст. 89 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.2	до 01.09.2018	
6	Помещение книгохранилища библиотеки не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с заполнением проемов противопожарными дверьми (двери не противопожарные).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1, ч.2, ст.1, п.2, ч.1, ст.6, ст. 88, табл.23, табл.24; СП 4.13130.2013, п. 5.6.4	до 01.09.2018	
7	В лестничной клетке (в правой части здания) между вторым и третьим этажами допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности площадки лестницы (установлен радиатор отопления)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.4	до 01.09.2018	
8	Дверь эвакуационного выхода (у актового зала), ведущая из коридора в тамбур, далее на улицу открывается не по направлению выхода людей из здания	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.6	до 01.09.2018	
9	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации (в помещении спортивного зала линейные пожарные извещатели находятся в нерабочем состоянии (имеют механические повреждения))	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390) п.61	до 01.09.2018	
10	Дверь эвакуационного выхода (внутренняя) ведущая из помещения спортивного зала на улицу открывается не по направлению выхода людей из здания	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.6	до 01.09.2018	

11	Не везде шлейфы системы оповещения и управления при эвакуации не проложены в металлорукаве согласно проектной документации	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390) п.61	до 01.09.2018	
12	В помещении спортивного зала не предусмотрена защитная конструкция линейных пожарных извещателей, не нарушающая их работоспособности и эффективности обнаружения загорания	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.13.1.11, п.13.3.13	до 01.09.2018	
13	Над дверью эвакуационного выхода из помещения спортивного зала (основной выход) отсутствует световой оповещатель «Выход» (установлены с обратной стороны выходов)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.54; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Требования пожарной безопасности п. 5.3; Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ» п. 43, 61	до 01.09.2018	
14	Дверь эвакуационного выхода, ведущая из лестничной клетки (в левой части здания) в тамбур, далее на улицу открывается не по направлению выхода людей из здания	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.6	до 01.09.2018	
15	На первом этаже высота эвакуационного выхода из лестничной клетки (в правой части здания) в тамбур в свету менее 1,9 м (фактическая высота – 1,76м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5	до 01.09.2018	
16	На первом этаже высота эвакуационного выхода из лестничной клетки (в левой части здания) в тамбур в свету менее 1,9 м (фактическая высота – 1,76м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5	до 01.09.2018	
17	На первом этаже ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки (в правой части здания) непосредственно наружу менее 1,2 метра по факту 0,67 метра	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 8.1.12	до 01.09.2018	
18	На первом этаже ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки (в левой части здания) непосредственно наружу менее 1,2 метра по факту 0,67 метра	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 8.1.12	до 01.09.2018	
19	Из помещения актового зала с посадочными местами более 50 человек отсутствует второй эвакуационный выход шириной не менее 1,2 метра (второй выход (через пищеблок) не является эвакуационным)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 8.1.12, п. 4.2.1	до 01.09.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДПР Калининского района
УНДПР Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
Закиржанов Ирек Мирсафович



« 29 » ноября 20 17 г.

Предписания для исполнения получил:

✓ Федотова Елена Юрьевна, директор

« 29 » ноября 20 17 г.

